



ClimaService

Elettrauto

Meccanico

Gommista

FrigoService

Gestione a km

**UNION KEY S.r.l.** P.IVA 03068860752 - C.F. 10991500157

IBAN: IT42D0101016004100000032071 - R.E.A. C.C.I.A.A. di LECCE n. 240303

Sede Legale: Via Prov.le Lecce - Vernole - 73100 Lecce

cab@unionkey.com - www.unionkey.com

tel: 0832-343115 - fax: 0832-344476



Spettabile:
 Interfrutta Di A. Fatano S.p.a.
 Zona Industriale
 LECCE LECCE(LE)
 Partita Iva:00404910754
 Codice Fiscale:00404910754

Fattura numero: 359 del 30/7/2012 - Modalità Pagamento: Rimessa Diretta a vista - Scadenza pagamento: 30/7/2012

Note:

Dati Vettore: Autoveicolo Per Trasporto Specifico - Uso Proprio - Km all'intervento: 190657 Targa: DF878JB - Telaio: ZCFA1TM1302528003

Ricambi						Manodopera			
Ricambio (codice/descrizione/c.u.)	Q.tà	Sc %	Costo ricambio scontato	Totale Ricambi	IVA %	Descrizione Intervento Eseguito/Costo orario	Q.tà (min)	Totale Manodopera	IVA %
01000 - ADBLUE SFUSO - 0.60	25	0	0.60	15.00	21	Rifornimento Urea - € 0	0	0.00	21
01L37130028 - GEMMA POST DX - 24.50	1	10	22.05	22.05	21	Sostituzione S. e R. - Trasparente gruppo ottico posteriore destro - € 0	0	0.00	21
04O5637 - LAMPADA OSRAM 24V 10W - 1.30	1	0	1.30	1.30	21	Sostituzione S. e R. - Luce targa - € 0	0	0.00	21
04O5637 - LAMPADA OSRAM 24V 10W - 1.30	1	0	1.30	1.30	21	Sostituzione S. e R. - Luce targa - € 0	0	0.00	21
					21	Calibrazione del tachigrafo digitale - Tachimetro elettronico con tachigrafo - € 0	0	0.00	21
					21	Sostituzione della batteria tampone - Tachimetro elettronico con tachigrafo - € 0	0	0.00	21
KDIGITALE - CONTROLLO VERIFICA E TARATURA TACHIGRAFO DIGITALE CON SOSTITUZIONE BATTERIA A	1	0	169.00	169.00	21	Fornitura del ricambio - Tachimetro elettronico con tachigrafo - € 0	0	0.00	21

Ricambi						Manodopera			
Ricambio (codice/descrizione/c.u.)	Q.tà	Sc %	Costo ricambio scontato	Totale Ricambi	IVA %	Descrizione Intervento Eseguito/Costo orario	Q.tà (min)	Totale Manodopera	IVA %
					21	Controllare efficienza di funzionamento - Sist.Fren. 3° Serie - Vettore D+D new - € 0	0	0.00	21
92010290 - COMPRESSORE TM21 24V - 732.00	1	10	658.80	658.80	21	Sostituzione S. e R. - 1° Compressore a trascinamento - € 40	270	180.00	21
R404 - GAS REFRIGERANTE R404A - 32.00	4	0	32.00	128.00	21	Ricarica del refrigerante - Liquido refrigerante - € 40	120	80.00	21
KDIGITALE - CONTROLLO VERIFICA E TARATURA TACHIGRAFO DIGITALE CON SOSTITUZIONE BATTERIA A	1	0	169.00	169.00					
Spese di trasferta €: 0			Totale ricambi €: 995.45			Totale Manodopera €: 260.00			
Imponibile €: 1255.45		Totale sconto €: 0.00		IVA: 263.64		Totale Documento €: 1519.09			
Il cliente						Union Key S.r.l.			
Timbro e firma						Firma			

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: i dati da voi forniti vengono utilizzati esclusivamente per la fatturazione e la gestione delle lavorazioni. I dati vengono comunicati solo a Professionisti per adempimenti fiscali. Il testo completo dell'informativa è affisso nei locali dell'azienda.
Le riparazioni si pagano alla consegna. In caso di mancato pagamento eserciteremo il Diritto di Ritenzione ai sensi dell'art. 2756 del Codice Civile. La vettura sarà trattenuta presso la nostra sede fino al saldo completo delle prestazioni eseguite.

Modalità di Accettazione del Veicolo per la Diagnosi pre-riparazione: LA SOLA diagnosi per l'individuazione del guasto viene effettuata al costo di € 50,00 da pagarsi indipendentemente dalla scelta o meno di proseguire con la riparazione; Effettuata la diagnosi sarà emesso il PREVENTIVO DELLA RIPARAZIONE dal quale, se accettato, sarà detratto il COSTO DELLA DIAGNOSI. Gli addetti all'accettazione sono a disposizione per ogni chiarimento.

